

令和3年度通学路合同点検実施報告書

1 実施内容

学校・保護者等から要望された箇所を中心に点検を実施。

2 実施機関

学校・PTA・福生警察署・庁内部署(建設課・地域課・子育て応援課)事務局(学校教育課)

3 実施時期 令和3年9月22日～9月27日 (一小:9/22,二小:9/27,三小:9/27,四小:9/24,五小:9/22)

4 主な合同点検実施箇所

学区	図面番号	場所	学校からの意見等	点検した状況	状況報告
一 小	1	瑞穂町箱根ヶ崎84番地先：酪農協同組合からひじり保育園まで	街灯はあるが暗い。	歩道無し。人通りは少ない。	建設課 実施済み 写真あり
	2	瑞穂町箱根ヶ崎192番地先：箱根ヶ崎駐在所から校庭東側交差点まで	交通量が多く、一時停止を無視する車が多い。スクールゾーン内の路面標示が見づらい。	交通量が多い。路面標示が消えている箇所あり。	建設課 実施済み 写真あり
	3	瑞穂町武蔵193番地：新青梅街道	交通量が多く、児童が道路を横断する際危険を伴う。	交通量が多く、児童が道路を横断する際危険。	学校 横断する際に黄色い旗を設置済み
	4	瑞穂町石畑196番地：残堀川二本榎橋付近	橋の欄干に死角有。	低木が欄干の高さを超えていて、人や自転車が見えにくい。	建設課 実施済み 写真あり
二 小	5	瑞穂町長岡4丁目1番地先：青梅街道	交通量が多く、信号待ちをする児童が道路にはみ出してしまいそうになる。	交通量が多く、児童が道路を横断する際危険。	西多摩建設事務所 実施済み 写真あり
	6	瑞穂町長岡長谷部181番地先：長岡駐在所付近	道幅が狭く、スピードを出す車が多い。	路面標示が消えている箇所あり。	建設課 実施済み 写真あり
	7	瑞穂町長岡1丁目8番地：青梅街道	交通量が多く、児童が横断する際危険。	交通量が多く、児童が横断する際危険。	検討中
	8	瑞穂町長岡長谷部145番地先：長岡中通り	ガードレールが無く、スピードを出している車が多く危険である。	ガードレール無し。スピードを出している車が多い。	建設課 実施済み 写真あり
三 小	9	瑞穂町富士山栗原新田38番地先：八高線高架下付近	交通量が多く、高架下の歩道が狭く危険。	交通量が多く、高架下の歩道が狭く通学時が危険。	検討中
	10	瑞穂町駒形富士山271番地先：富士山会館交差点付近	交通量が多く、歩道が狭いため児童がはみ出しそうになる。	歩道が狭く、樹木が歩道まで伸びている。	建設課 個人宅の樹木であるため剪定を依頼。剪定済みを確認。 写真なし
	11	瑞穂町駒形富士山188番地先：駒形富士山交差点付近	交通量が多く、停止位置が後方のため左折をする車がスピードを出し横断する児童が危険である。	交通量が多く、左折車が歩行者に気づかない事もあり危険。	点検時、注意喚起看板は設置済み 信号サイクル等について警察が検討中
	12	瑞穂町二本木779番地先：学校通り	交通量が多く、道路が狭いため車の交差が危険。	交通量が多く、道路が狭い。	建設課 2年前にポストコーンを設置し、安全対策実施済み 施工後の写真あり
四 小	13	瑞穂町箱根ヶ崎西松原49番地先：松原中央公園入口交差点付近	交通量が多く、信号待ちの車が溜まってしまふ。又一時停止を無視する車が多く危険。	交通量が多く、信号待ちの車が溜まっている。又一時停止を無視する車有り。	注意喚起看板設置
	14	瑞穂町箱根ヶ崎東松原8番地先：松原中央公園入口交差点から新青梅街道へ向かう道	交通量が多く、歩道が狭いため児童が歩道からはみ出しそうになる。	歩道が狭く、樹木が歩道まで伸びている。	建設課 実施済み 写真あり
	15	瑞穂町南平2丁目8番地先：交差点	坂道のため、スピードを出す車が多く死角があつて見えない場所がある。	坂道のため、スピードを出す車が多い。死角があつて見えない場所がある。	建設課 実施済み 写真あり
	16	瑞穂町むさし野1丁目5番地：都営住宅	交通量が多く、横断歩道が無く危険。	横断歩道無し。	建設課 実施済み 写真あり
五 小	17	瑞穂町殿ヶ谷1710番地先：石畑集会所付近	抜け道となっており、道幅が狭くスピードを出す車が多い。	道幅が狭くスピードを出す車が多い。	検討中
	18	瑞穂町殿ヶ谷1152番地先：くぬぎ公園先	昼間も人気が無く、夜は暗い。	人気が無い。	青色回転灯装備車両による防犯パトロールの実施
	19	瑞穂町石畑1653番地先：青梅街道から新青梅街道まで	抜け道となっており、道幅が狭くスピードを出す車が多い。歩道及びガードレールも無く危険である。	道幅が狭くスピードを出す車が多い。歩道及びガードレール無し。	建設課 実施済み 写真あり
	20	瑞穂町殿ヶ谷906番地先：青梅街道から新青梅街道まで	抜け道となっており、道幅が狭くスピードを出す車が多い。歩道及びガードレールも無く危険である。	道幅が狭くスピードを出す車が多い。歩道及びガードレール無し。	建設課 未実施