

非構造部材の耐震対策の実施について

質問者 小川 龍 美

東日本大震災では、学校施設にも甚大な被害があった。建物の構造体だけでなく天井や照明器具、内壁やガラスなど、いわゆる非構造部材が崩落し、避難所として使用できないばかりか、児童・生徒が大けがをする被害もあった。また、一般の会館でも2名の死者が出るという痛ましい被害があった。わが町では学校の耐震化は全て完了したので、今後、早急に非構造部材の耐震化を図るべきと考える。また会館等も合わせて取り組むべき。